


B = Sparing - 5 mm

$B/2 + 17,5$  mm

$B/2 + 17,5$  mm



Aanbevolen glas:  
gelaagd 33.1 of  
gehard 4 mm

Indeling naar  
eigen ontwerp

V 01

H 01

H 02

H 03

H 02

H 04

V 02

V 03

1050

H Vast deel = Sparing - 10 mm

H Schuivend deel = Sparing - 60 mm